

PFLEGEHINWEISE

PFLEGE UND REINIGUNG VON ALU-OBERFLÄCHEN

Bewitterte Aluoberflächen, eloxiert oder pulverbeschichtet sind sehr widerstandsfähig, bedürfen jedoch auch einer periodischen Reinigung und Pflege.

Zur Reinigung am besten reines Wasser, auch mit geringen Zusätzen von pH-neutralen Mitteln und weiche nicht scheuernde Tücher verwenden. Die Alu-Oberflächentemperatur darf nicht höher als 25°C sein.

ACHTUNG!

Keinesfalls bei direkter Sonneneinstrahlung pflegen – Oberflächentemperatur max. 25°C.

Keinesfalls kratzende oder scheuernde Mittel sowie lösungsmittelhaltige Reiniger verwenden.

Zur Entfernung von Bauverschmutzung (Zementmilch und Kalkspritzer) dürfen schwach saure, wässrige Mittel verwendet werden (z.B. Speiseessig 1:1 mit Wasser verdünnt). Wobei die Einwirkzeit möglichst kurz sein soll. Reiben kann zum Mattwerden der Beschichtung führen.

Die zu reinigenden Flächen sind so mild wie möglich zu reinigen und abschließend ausgiebig mit Wasser zu spülen.